



Forum: LASER

Topic: Xerox - WorkCenter 3220

Subject: Re: Xerox - WorkCenter 3220

Enviado por: oscarlmv

Enviado em: 26/03/2017 09:58:16

Infelizmente a sorte não sorriu, não tive sucesso.

Removi o módulo e espanei com um pincel o slot, soprei com jato de ar quente todo o módulo (alguma solda fria) no entanto nihil de vida, tudo como dantes.

Fiz o mesmo procedimento no slot da placa lógica, e nada.

Acho que este módulo está com alguma via do circuito em curto, pois, como havia mencionado a impressão sai perfeita. O caminho é condena-lo? 🙄