



Forum: LASER

Topic: Kyocera M2035

Subject: Re: Kyocera M2035

Enviado por: Passira

Enviado em: 29/03/2017 20:13:40

Se vc observar, o suporte do rolete está alejado, tocando na superfície do rolete.