



Forum: LASER

Topic: Kyocera M2035

Subject: Re: Kyocera M2035

Enviado por: SergioRECPE

Enviado em: 30/03/2017 20:13:38

Citando:

Passira escreveu:

Se vc observar, o suporte do rolete está alejado, tocando na superfície do rolete.

Sim, perfeitamente...a parte de baixo da imagem mostra o rolete tocando na sua base.

Obrigado!