



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP Officejet 8000 - Carro travando a direita

Subject: HP Officejet 8000 - Carro travando a direita

Enviado por: fabiomasc

Enviado em: 04/04/2017 14:37:01

Boa tarde pessoal, tudo bom ?

Alguém poderia me dar uma luz ?

A minha impressora liga, faz a movimentação do carro, as vezes faz um barulho de travamento e acende a luz laranja e aparece a msg no pc "o suporte do cartucho não pode se mover"

Eu comprei outra estação de limpeza, troquei a peça mas não resolveu, o problema desse travamento não era a estação.

Vi alguns vídeos e nos comentários disseram que poderia ser sensores sujos causando o problema de atolamento de papel.

Mas vejam, a mensagem não é de atolamento de papel, será que a origem do problema pode ser também os sensores sujos ?

Att,

Fabio