



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Canon Maxify mb5310 Erro 1660

Subject: Canon Maxify mb5310 Erro 1660

Enviado por: PLDIGITAL

Enviado em: 04/04/2017 15:15:05

Um cliente trouxe a mim uma Canon MB 5310. A mesma funcionava com bulk (adaptado) então o cliente resolveu comprar cartuchos novo e remover o bulk. Os cartuchos foram colocados no local indicado mas não reconhece os cartuchos preto e amarelo, removi a cabeça de impressão e fiz uma limpeza nos contatos mas o erro continua.