



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARANDO PAPEL PELA METADE E APOS APARECE ERRO 36

Subject: Re: COPIADORA BROTHER DCP-8080DN

Enviado por: OLIVE2012

Enviado em: 23/04/2017 07:46:50

Olha o que diz o Manual de Serviço

Código de Erro 36

Impossível imprimir 36

Desligue e ligue a máquina novamente.

Houve um erro na placa da fonte de alimentação de alta voltagem.

Falha da placa da fonte de alimentação de alta voltagem

Troque o conjunto da placa fonte de alimentação de alta voltagem

Falha da PCB principal

Troque o conjunto da PCB principal.

Ou seja: Troque a fonte de alta FAAT e se não resolver terá que trocar a placa principal.

Mas eu aconselho primeiro verificar se não tem toner caído dentro do equipamento. Isto faz ter fuga de corrente.