



Forum: LASER

Topic: Lexmark Mx310dn - impressão fraca após reparo de placa fonte

Subject: Re: Lexmark Mx310dn - impressão fraca após reparo de placa fonte

Enviado por: Passira

Enviado em: 23/04/2017 22:30:00

Com certeza afetou também a placa de alta, abrindo algum fusível.
Dá um analisada nela.