



Forum: LASER

Topic: HP laserjet 1536dnf MFP erro fusor 50.2

Subject: HP laserjet 1536dnf MFP erro fusor 50.2

Enviado por: Gigant

Enviado em: 06/05/2017 09:37:35

Olá pessoal! estou com uma impressora HP 1536dnf MFP, ao ligar a impressora aparece essa mensagem "Erro fusor 50.2 desligar e ligar", antes desse problema troquei a unidade fusora dela, por esta apresentando problemas de embolar papel, mas ela voltou para o laboratório recentemente com esse problema, mandei o fusor para garantia e recebi outro, coloquei na impressora mas continua apresentando o mesmo problema, se alguém já viu esse problema me ajude por favor, desde já agradeço a atenção e colaboração.