



Forum: LASER

Topic: Samsung CLX-3175N - Risco colorido na horizontal

Subject: Re: Samsung CLX-3175N - Risco colorido na horizontal

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 11/05/2017 07:36:11

Confere se não tem nenhuma marca no cilindro