



Forum: LASER

Topic: Brother 8157 com um barulho de engrenagem

Subject: Brother 8157 com um barulho de engrenagem

Enviado por: biraolivercos

Enviado em: 12/05/2017 15:51:06

E aí galera!

Trabalho com a Brother 8157 à uns 2 anos e hoje estou com um problema que não conseguir resolver. A máquina esta com um barulho de engrenagem, pensei que era a unidade fusora, troquei completa (nova) e continua com o mesmo barulho. Algum de vocês podem me dar uma dica para resolver?