



Forum: LASER

Topic: Kyocera M2035 / 1035 -Prendendo Papel

Subject: Re: Kyocera M2035 / 1035 -Prendendo Papel

Enviado por: SergioRECPE

Enviado em: 19/06/2017 19:07:04

Ola Amigo,

Trocamos o rolete completo, posteriormente outra gaveta completa.

Sim, o driver usado corresponde ao modelo do equipamento e não faz nenhum barulho estranho (não que eu tenha percebido) do nada para a impressão/cópia com as folhas nas posições vista nas imagens.

O link do grupo não funcionou.

Abraço!