



Forum: LASER

Topic: Impressora Brother HL-1202

Subject: Impressora Brother HL-1202

Enviado por: Rafael001

Enviado em: 05/07/2017 09:28:12

Olá pessoal,estou com uma dificuldade em uma impressora a laser Brother HI-1202 que após algumas impressões apresenta a mensagem de auto teste ,solicitando os 15 minutos com ela desligada ! Creio que sejam os termistores dela porem não estou conseguindo encontrar !!Se alguém tiver uma dica para esse erro ! Desde já agradeço .