



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP MFP M176N

Subject: HP MFP M176N

Enviado por: joelsontricop

Enviado em: 12/07/2017 13:58:28

Amigos estou com uma multifuncional HP M176N que da a primeira alimentação, aciona o sensor do sincronismo mas a folha fica parada no sincronismo (não roda), já verifiquei as engrenagens e o motor do sincronismo, ele gira para introdução e não para o sincronismo. Já troquei o sensor do sincronismo e nada....