



Forum: LASER

Topic: Impressora Xerox M15 sanfonando folha no fusor

Subject: Impressora Xerox M15 sanfonando folha no fusor

Enviado por: Affonso

Enviado em: 21/08/2017 12:05:01

Quando mando imprimir ela atola a folha no fusor e não sai na saída..Percebi que os roletes de saída de papel não roda...alguém tem idéia do que possa ser?