



Forum: LASER

Topic: Riscos na horizontal na impressora a laser colorida clx-3185n

Subject: Re: Riscos na horizontal na impressora a laser colorida clx-3185n

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 06/09/2017 07:33:29

Provavelmente marcou o cilindro... Retire e tente um polimento. Se não sair, só trocando a unidade imagem.