



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA ML1665 LASER

Subject: Re: IMPRESSORA ML1665 LASER

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 20/09/2017 11:10:25

Bom dia, como citado acima, procure revisar os contatos de aterramento laterais.