



Forum: LASER

Topic: Problema SHARP AL 1642cs

Subject: Re: Problema SHARP AL 1642cs

Enviado por: Passira

Enviado em: 13/10/2017 22:42:51

Citando:

m4965 escreveu:

Boa tarde!

Possuo duas sharp AL 1642 cs, uma está com atolamento de papel, cujo o papel é puxado, porem não passa pelo fusor, e por consequência, mostra que atolou! Como mostra na imagem:

<https://i.imgur.com/yMijD8V.jpg>

Fiz o teste e achei o erro, e vi que era problema no solenoide, porem nao necessariamente. Testei o mesmo solenoide na outra impressora que possuo do mesmo modelo, e ele estava funcionando...

Porem o solenoide na impressora com problema, não funciona! Foto do solenoide:

<https://i.imgur.com/386xC8J.jpg>

Eu quero saber se alguem tem conhecimento, de algum sensor que faz este "solenoide" funcionar, para que eu possa verificar na mesma....

Desde já agradeço.

Já verificou o atuador e o sensor de registro?

Justamente ali onde o papel está parando.

É notável que aquela área está muito sujo de resíduo e é possível que seja o atuador prendendo ou o sensor sujo.