



**Forum: LASER**

**Topic: HP P 1102 OS 2 LEDS ACESO**

**Subject: Re: HP P 1102 OS 2 LEDS ACESO**

Enviado por: action

Enviado em: 22/11/2017 17:22:10

Citando:

DEVANIRIPBN escreveu:

boa tarde

problema resolvido, depois de muita dor de cabeça ter testado quase tudo observei que tinha uma trinca na placa fonte que rompeu uma trilha aí foi só uma solda e tudo beleza

Parabéns !!!

Obrigado pelo retorno !