



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother MFC-J6520DW erro cód. 43

Subject: Re: Brother MFC-J6520DW erro cód. 43

Enviado por: claudioeuz

Enviado em: 28/11/2017 14:00:19

este erro e no sensor da placa que vai na cabeça de impreção ideal troca toda a placa .