



Forum: LASER

Topic: HP 1120 - Folha dentro do fusor toda sanfonada

Subject: HP 1120 - Folha dentro do fusor toda sanfonada

Enviado por: julio_cc_6

Enviado em: 30/11/2017 16:08:03

Mando imprimir 10 folha ela imprime umas 4 e para com a folha dentro do fusor toda sanfonada ja abri o fusor e lubrifiquei a pelicola e continua com o mesmo problema