



Forum: LASER

Topic: barulho engrenagem brother dcp 2540dw

Subject: barulho engrenagem brother dcp 2540dw

Enviado por: pcs55

Enviado em: 01/12/2017 12:54:59

OLA BOA TARDE.

ESTOU COM UMA BROTHER DCP 2540DW SEMI NOVA,
ACONTECEU DEPOIS QUE COLOQUEI UM PHOTO CONDUTOR COMPATIBLE ELA
TRABALHOU UNS DIAS DEPOIS , TRAVOU O PHOTO CONDUTOR DENTRO DA MESMA , PARA
REMOVEDO TIVE QUE
TIRAR A TAMPA DAS ENGRENAGENS SO ASSIM EU PUDE RETIRAR O TONER, E AGORA
QUANDO MANDO IMPRIMIR ELA FICA ESTALANDO E NAO SOLTA O CARTUCHO DE TONER,
SE ALGUEM PODER ME AJUDAR
FICO MUINTO GRATO.
E TAMBEM SE ALGUEM TIVER A VISTA EXPLODIDA DA MESMA JA ME AJUDARIA BASTANTE.

obs. me foi negado garantia...