



Forum: LASER

Topic: HP 1120 - Folha dentro do fusor toda sanfonada

Subject: Re: HP 1120

Enviado por: pcs55

Enviado em: 01/12/2017 13:02:35

amigo o seu problema continua no fusor , ja aconteceu comigo seguinte , o eixo se soltou dentro da borracha entao ela girava mais quando o papel chegava ali ele para e sanfonava a folha, pois girava so o eixo da uma verificada ai depois poste pra nois, boa sorte.d