



Forum: LASER

Topic: samsung scx 2835dw atolando ao puxar folha

Subject: Re: samsung scx 2835dw atolando ao puxar folha

Enviado por: ybr2003

Enviado em: 14/02/2018 12:02:50

bom dia verifica roolo pressão se está muito macio, unhas da fusão, atuador do sensor pode estar quebrado...