



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE

Subject: Re: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 20/02/2018 08:20:28

Costa

Sim, em alguns casos tem que trocar a placa lógica, considerando que trocou o fusor e a placa dos sensores,

Simionato