



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE

Subject: Re: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE

Enviado por: kakopierre

Enviado em: 20/02/2018 10:01:28

ola amigo, quando temos esse problema aqui geralmente e a placa controladora do fusor.

O processo que faco aqui e esse.

1 - troco a placa controladora do fusor
se n der certo.

2 - troca a unidade de fusão.
ai se mesmo assim n der certo

3 - troca da placa logica.

verifica também a energia do local onde essas maquinas estão ligadas, ja peguei casos de erro q o problema e oscilação de energia.