



**Forum: LASER**

**Topic: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE**

**Subject: Re: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE**

Enviado por: B\_costa

Enviado em: 21/02/2018 09:45:08

Citando:

kakopierre escreveu:

ola amigo, quando temos esse problema aqui geralmente e a placa controladora do fusor.

O processo que faco aqui e esse.

1 - troco a placa controladora do fusor  
se n der certo.

2 - troca a unidade de fusão.  
ai se mesmo assim n der certo

3 - troca da placa logica.

verifica também a energia do local onde essas maquinas estão ligadas, ja peguei casos de erro q o problema e oscilação de energia.

Bom dia a todos!

Ontem troquei a placa controladora do fusor e não deu certo. Fiz Reset 01, ela reiniciou e ficou em status normal durante uns 5 minutos e logo depois, acusou "erro fusor". Como eu estava com a unidade velha dela, coloquei e aguardei uns 30 minutos antes de ligar novamente, ao ligar ela entrou em modo de autodiagnostico e após os 15 minutos, ficou normal...

Imprimi umas 40 paginas, observei que saíram muito curvadas, mas ela imprimiu e nao apresentou mais o defeito ( pelo menos ate o momento). Agora pergunto eu, o que pode estar defeituoso na Fusora que troquei ha 4 meses e sera que o defeito era o tempo todo na bendita fusora? Infelizmente perdi a garantia dela...