



**Forum: LASER**

**Topic: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE**

**Subject: Re: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE**

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 21/02/2018 12:02:12

Quando o defeito é na unidade de fusão tem que trocar os 2 termistores.

Simionato