



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: brother dcp 7040**

**Subject: brother dcp 7040**

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 15/03/2018 10:55:25

ola pessoal estou com uma brother dcp 7040 e uma 7065 com o mesmo problema as duas indicam fim do tambor mas o cilindro é novo e fis o reset corretamente, quando imprime a configuração de usuario indica 100% mas no painel mostra a mensagem fim do tambor , o que fazer???

tem algum procedimento diferente???