



Forum: LASER

Topic: Impressora hp laserjet 3050

Subject: Re: Impressora hp laserjet 3050

Enviado por: diegohftavares

Enviado em: 26/03/2018 16:26:13

Ele chega a percorrer sim. O atolamento ocorre quando ja saiu metade do papel pra fora da fusão.
Mas sempre que ocorre o atolamento a folha esta limpa, sem nenhuma impressão.