



Forum: LASER

Topic: Kyocera M2040 com atolamento constante de papel

Subject: Re: Kyocera M2040 com atolamento constante de papel

Enviado por: kakopierre

Enviado em: 13/04/2018 16:37:29

Ola amigos, conforme prometido segue abaixo o link de como fazemos a manutenção do fusor da maquina M2040

<https://www.youtube.com/watch?v=7Q1GwpOCcsk>

Espero ajuda voces na solucao do problema.