



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE

Subject: Re: Brother DCP 8085DN - Impossível Imprimir DE

Enviado por: B_costa

Enviado em: 18/04/2018 15:41:50

Citando:

eduardopampas escreveu:

Amigo o problema do DE, é o cilindro, pode ser ele ou a carcaça, as vezes limpando as coronas, a grade libera, mas dependendo da quantidade de copias feitas pela unidade o melhor é trocar todo o conjunto de imagem (mais ou menos 100000 copias)

se isto nao resolver voce esta com problema na placa de alta

Boa tarde.

A impressora tornou a funcionar com a unidade fusora velha e consegui comprar uma unidade original, porém ao instalar a unidade nova original, o erro voltou - IMPOSSIVEL IMPRIMIR DE e nem executando o reset geral na impressora e nem o reset 88 ela voltou ao normal e agora tem uma novidade que ela esta atolando papel na saida da fusora de forma intermitente...

Não sei onde esta localizado esse defeito se é na placa logica, se é na placa dos termistores ou na placa de alta (essa placa é a que fica na parte de baixo da impressora certo?)

Abraços