



Forum: LASER

Topic: Hp laserjet 5200 atolando papel no fusor

Subject: Hp laserjet 5200 atolando papel no fusor

Enviado por: Affonso

Enviado em: 24/04/2018 11:10:12

Estou com este problema, ela imprimi a metade da folha e garra no fusor ja desmontei o fusor todo troquei a película e a graxa, mais continua, alguem poderia me ajudar.