



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson L355 puxando todas as folhas

Subject: Re: Epson L355 puxando todas as folhas

Enviado por: VANGLES

Enviado em: 22/05/2018 16:49:43

Boa tarde!

Ela esta puxando uma folha de cada vez, até acabar as folhas?

Se for isto, com certeza é algum problema relacionado ao sensor do papel!

1 - verifique se a mola do atuador do sensor não está solta.

2 - se vc retirou a placa, verifique se ela foi bem encaixada na parte de baixo próximo ao sensor, se estiver fora do lugar, costuma dar este problema.

Espero ter ajudado