



Forum: LASER

Topic: HP color laserjet CP1025 toner garrado lado direito.

Subject: HP color laserjet CP1025 toner garrado lado direito.

Enviado por: Affonso

Enviado em: 08/06/2018 16:46:07

Pressiono o botão correspondente a cor do toner que desejo tirar, quando abro a tampa, ele só sai do lado esquerdo e fica travado do lado direito.