



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Sharp ARM 355 - NÃO FUNCIONA FRENTE/VERSO

Subject: Sharp ARM 355 - NÃO FUNCIONA FRENTE/VERSO

Enviado por: VagnerRell

Enviado em: 20/07/2018 17:01:59

Boa tarde meus amigos, estou com uma lendária aqui na assistencia ! kkkkk.

Estou com uma sharp arm 355 que está com o seguinte defeito: Cópias frente e verso não funciona, ela simplesmente trava o papel na saída, o papel chega a sair, mas quando ela faz o processo para puxar novamente, o papel fica travado. E meus amigos, eu já fiz de tudo nesse equipamento, vou citar os processos realizados:

- Troca de rolo fusor e rolo pressor(quando peguei o fusor estava todo estourado)
- Verificação de todos os sensores (baixei o manual e testei um por um).
- Sistema de engrenagem(desmontei ela toda, e verifiquei possíveis engrenagens estragadas ou com defeito, tudo ok).
- e por ultimo, eu desmontei a maquina inteira, LIMPEI todos os componentes.

Bom, eu já não sei mais oque fazer, alguém pode me ajudar ? Obrigado amigos !!