



Forum: LASER

Topic: IMP. ESCANEAR, AE BROTHER 8070, ESCANER TRAVADO SAMS. 3375

Subject: Re: IMP. ESCANEAR, AE BROTHER 8070, ESCANER TRAVADO SAMS. 3375

Enviado por: Myzael

Enviado em: 20/08/2018 09:41:18

ja tentou substituir o scanner completo? pode ser motor tbm.