



**Forum: LASER**

**Topic: lexmark cx310 mensagem cartucho não suportado**

**Subject: Re: lexmark cx310 mensagem cartucho não suportado**

Enviado por: VagnerRell

Enviado em: 24/10/2018 16:40:33

Boa tarde, já verificou os conector de leitura do chip no equipamento ? As vezes estão montado incorreto ou até mesmo danificado.

Caso não seja isso, é bem provável que seja CHIP de má qualidade, o ideal seria colocar outro toner que esteja funcionando, no equipamento para testar.