



**Forum: LASER**

**Topic: BROTHER 1602**

**Subject: Re: BROTHER 1602**

Enviado por: juniopms

Enviado em: 28/11/2018 21:15:49

Sei que é um mês depois mas passei por isso e ninguém me ajudou, pode ser o termostato ou o termistor que estão dentro do fusor ou a ventoinha, no meu caso desconectei e conectei o termostato e o termistor e voltou a funcionar