



Forum: LASER

Topic: BROTHER 7065 apresenta " EM RESFRIAMENTO "

Subject: Re: BROTHER 7065 apresenta " EM RESFRIAMENTO "

Enviado por: jefersonlisik

Enviado em: 27/12/2018 16:35:13

verifique a configuração do papel se não está marcado para papel fino ou transparência, teste com multímetro quantos ohms está marcando cada termistor.