



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: EPSON L355 NÃO IMPRIME NADA**

**Subject: EPSON L355 NÃO IMPRIME NADA**

Enviado por: VagnerRell

Enviado em: 05/01/2019 12:41:37

Bom dia, estou com uma EPSON L355 na bancada. Defeito inicial o cabeçote estava entupido, realizei o processo para corrigir a falha e ficou Ok.

Trabalho com esse modelo a uns 4 anos já, mas essa esta tirando meu sono, após montar para testar ela não imprime nada, já verifiquei os DIODOS, F1 e os dois transistor, estão tudo Ok. Os componentes padrão que queima quando o cabeçote é molhado estão OK. Alguém já pegou alguma caso parecido ?

OBS: Já verifiquei a passagem de tinta nas mangueiras, está chegando tudo corretamente no cabeçote, o cabo flat está novo e sem marcas de uso.

OBS: placa fonte ok (por via das duvidas).