



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother DCL L5652dn nao fixa totalmete o toner na folha

Subject: Brother DCL L5652dn nao fixa totalmete o toner na folha

Enviado por: dpt

Enviado em: 07/01/2019 14:20:08

Brother DCL L5652dn nao fixa totalmete o toner na folha

Estou com uma Brother DCL L5652dn nao fixa totalmente o toner na folha, testei a lampada do fusor esta ok, testei o termostato esta ok, os termistores aparentemente estao funcionando (os dois mudam a resistência quando coloca o dedo e aumenta a temperatura, porem apresentam resistências diferentes,

o termistor do fio branco apresenta 1.045 e o do cabo preto 317.1).

Nao sei se é fonte ou problema no fusor.

Preciso de algumas dica para poder resolver o problema, nao tenho outra fonte ou fusor para trocar e fazer o teste.