



Forum: LASER

Topic: ERRO DE FUSOR HP CP1025

Subject: Re: ERRO DE FUSOR HP CP1025

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 10/01/2019 12:08:27

No computador no monitor de status da impressora quando da erro do fusor aparece junto um numero (código do erro) tipo 50xx.

Qual código numérico esta aparecendo?

Simionato