



Forum: LASER

Topic: Kyocera M2040 - Folha enganchando

Subject: Re: Kyocera M2040 - Folha enganchando

Enviado por: DarkSide13

Enviado em: 07/02/2019 21:12:18

A minha M2035 esta com um poblema similar. Quando troque o rolo do fusor e lâmina não lubrifiquei, será que este é o problema ? O que posso usar não veio nada no kit, nenhuma seringa. posso usar aquela graxa de películas usada nas brither ?