



Forum: LASER

Topic: modulo scanner m4070

Subject: Re: modulo scanner m4070

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 13/03/2019 08:43:36

Bom dia! Como dito acima, muito provavelmente o problema seja o cabo, você pode realizar a medição contínua das trilhas para certificar-se sobre o estado do mesmo, ou realizar a substituição do cabo.