



Forum: LASER

Topic: Impressora Borher 8952 Saindo preto ao fazer Duplex

Subject: Impressora Borher 8952 Saindo preto ao fazer Duplex

Enviado por: DouglasGansalla

Enviado em: 03/04/2019 09:45:36

Bom dia pessoal.

Tenho uma impressora Brother 8952 na qual vou fazer copias duplex um lado sai totalmente preto e no outro sai normal.

Já troquei cabo flat e passei limpa contato.

Alguém já passou por isso ? Como solucionou.

Agradeço desde já.