



Forum: LASER

Topic: Brother 8152 Impressão lado esquerdo da folha

Subject: Brother 8152 Impressão lado esquerdo da folha

Enviado por: NAYRTONSOUZA

Enviado em: 03/04/2019 14:05:22

Gente, boa tarde, estou com 3 impressoras brother 8152 com o mesmo problema, a impressão do lado esquerdo sai falhado, só no canto, nao sai totalmente branco não, sai como se o cilindro estivesse ruim ou pouco tonner, porém ja coloquei cilindro novo, cartucho, troquei unidade fusora mas o defeito continua, alguma dica? tentei desmontar pra ver se o laser estava sujo mas tive muita dificuldade em desmontar, caso seja isso e puderem me auxiliar com vídeo eu agradeço muito.