



Forum: LASER

Topic: HP1212 NF

Subject: HP1212 NF

Enviado por: crttecnologia

Enviado em: 06/05/2019 16:19:26

Estou com uma hp1212nf que foi ligada em 220, após reparo em placa fonte, a impressão está saindo com com várias listras verticais e às vezes completamente preta, já conferi os aterramentos tanto da placa quanto do toner e estão ok, se alguém puder me ajudar agradeço.