



Forum: LASER

Topic: HP1212 NF

Subject: Re: HP1212 NF

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 07/05/2019 16:06:40

Faça o teste com outra placa fonte, algumas tem dado esse defeito.

Simionato