



Forum: LASER

Topic: hp p1606dn atola papel na saída do fusor

Subject: Re: hp p1606dn atola papel na saída do fusor

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 20/05/2019 10:16:06

Obrigado pelo retorno!

Citando:

guenhas escreveu:

Citando:

SIMIONATO escreveu:

Faça a lubrificação doa película.

Simionato

Bom dia Simionato. Lubrifiquei e funcionou.

Obrigado pela dica. Abraço