## Fórum Impressoras...

Forum: LASER

Topic: hp p1606dn atola papel na saída do fusor Subject: Re: hp p1606dn atola papel na saída do fusor

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 20/05/2019 10:16:06

Obrigado pelo retorno!
Citando:
guenhas escreveu: Citando:
SIMIONATO escreveu: Faça a lubrificação doa película.
Simionato
Bom dia Simionato. Lubrifiquei e funcionou.  Obrigado pela dica. Abraco